

FLUKE®



Specifiche generali

	62 Max	62 Max+
<b>Gamma di temperatura</b>	Da -30 °C a 500 °C (da -22 °F a 932 °F)	Da -30 °C a 650 °C (da -22 °F a 1202 °F)
<b>Precisione</b>	± 1,5 °C o ± 1,5% di misura Da ± 2,0 a -10 °C a 0 °C Da ± 3,0 a -30 °C a -10 °C	± 1. ± 1,5 °C o ± 1,0% di misura Da ± 2,0 a -10 °C a 0 °C Da ± 3,0 a -30 °C a -10 °C
<b>Tempo di risposta (95%)</b>	< 500 ms (95% della lettura) Risposta spettrale: Da 8 a 14 micron Emissività: da 0,10 a 1,00	< 300 ms (95% della lettura) Risposta spettrale: Da 8 a 14 micron Emissività: da 0,10 a 1,00
<b>Risoluzione ottica</b>	10:1 (calcolato al 90% di energia)	12:1 (calcolato al 90% di energia)
<b>Risoluzione del display</b>	0,1 °C (0,2 °F)	0,1 °C (0,2 °F)
<b>Ripetibilità delle misure</b>	±0,8% della misura o ±1,0 °C (2 °F) a seconda del valore maggiore	±0,5% della misura o ±0,5 °C (1 °F) a seconda del valore maggiore
<b>Alimentazione</b>	Batteria AA	Batteria AA



Vuoi saperne di più, visita il nostro sito.

Fluke Italia S.r.l.  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: (39) 02 3600 2000  
Fax: (39) 02 3600 2001  
E-mail: fluke.it.cs@fluke.com  
Web: www.fluke.it

©2012 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Stampato nei Paesi Bassi 06/2012.  
Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
Pub\_ID: 11928-ita

Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.

FLUKE®

# TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO.

## RESISTENTE A POLVERE, ACQUA E A CADUTE FINO A 3 METRI DI ALTEZZA

### Introduzione sui nuovi termometri ad infrarossi Fluke.





## Presentazione dei termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+ Fluke:

### Piccole dimensioni. Grande robustezza.

#### Perché scegliere i termometri ad infrarossi

La temperatura è spesso il primo sintomo di potenziali problemi in applicazioni elettriche e meccaniche. Ma come è possibile determinare facilmente se un quadro elettrico presenta punti caldi, un motore è surriscaldato oppure se un impianto HVAC funziona correttamente? La risposta è utilizzando un termometro ad infrarossi (IR). Grazie ai termometri ad infrarossi portatili, senza contatto, è possibile misurare istantaneamente le temperature delle attrezzature anche in aree difficili da raggiungere o particolarmente pericolose. E, grazie all'individuazione tempestiva di temperature anomale, è possibile intervenire rapidamente per risolvere il problema.

#### Perché scegliere 62 MAX e 62 MAX+ Fluke?

Progettati pensando alle vostre esigenze, i nuovi termometri 62 MAX e 62 MAX+ Fluke rappresentano esattamente quello che vi aspettate dagli strumenti di misura all'avanguardia: piccole dimensioni, precisione massima ed estrema facilità di utilizzo. Classificazione IP54 per impermeabilità e resistenza alla polvere. Sufficientemente robusto da sopportare senza danni cadute da 3 metri di altezza. Infatti, i modelli 62 MAX e 62 MAX+ sono gli unici termometri ad infrarossi in circolazione che è possibile maneggiare senza particolari precauzioni.



Vuoi saperne di più, visita il nostro sito.

**Impermeabile e resistente alla polvere**  
Classificazione IP54 per impermeabilità e resistenza alla polvere.

**Robusto:** Testato per cadute fino a 3 metri di altezza (9,8 piedi).

**Design ergonomico:** Completamente ridisegnato per un maggiore comfort

**Piccole dimensioni:** Piccolo e leggero; clip da cinghia o da cintura e facile da trasportare nella cassetta degli attrezzi

**Distanza del punto:** Precisa tecnologia laser per misure di precisione e ripetibili

**Doppio laser:** Il modello 62 MAX+ dispone di due laser a rotazione per identificare l'area da misurare. L'area da misurare è rappresentata dalla zona tra i due punti.

**Ampio display retroilluminato:** L'ampio display facilita la lettura, anche in aree poco illuminate.

**Min/Max/Med/Diff:** Visualizza la temperatura minima, massima o media oppure la differenza tra le due misure.

**Allarme:** Allarmi Hi e Lo (alto e basso) per la rapida visualizzazione delle misure al di fuori dei limiti.

**Alimentazione:** I modelli 62 MAX e 62 MAX+ sono alimentati tramite una normale batteria di tipo AA.



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Environmental Test Equipment](#) category:*

*Click to view products by [Fluke](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CW40](#) [F150C10E3DRT](#) [F150LTC20](#) [F150CD10E2](#) [F150L75](#) [F150LRS](#) [S-11](#) [FLUKE-LDG](#) [382153](#) [FM100](#) [RH210](#) [382253](#) [MO290-P](#)  
[GEO-CABLE-REEL-50M](#) [T197914](#) [RD300-L](#) [IR11BD](#) [IR11GM](#) [IR12GM](#) [IR21BD](#) [IR31CE](#) [IR32BC](#) [IR33BC](#) [MP7217TC](#) [NGM-1](#) [SGX-](#)  
[7NH3](#) [UT381](#) [F150-SLC50](#) [AW-CO-1000](#) [AW-NmHc-100](#) [3.000.401](#) [AX-7535](#) [CS-9S6SS-A](#) [P 2800 A](#) [P 2801](#) [P 2802](#) [P 5039](#) [P 5130](#) [P](#)  
[5055](#) [P 5060](#) [P 5065](#) [P 5086](#) [P 5090](#) [P 5110](#) [P 5115](#) [P 5135](#) [P 5140](#) [P 5145](#) [P 5150](#) [P 5160](#)