

testo

testo 608 - H1/H2

Bedienungsanleitung

Instruction manual



Messgerät konform zu EN 61 326-1:1997
Measuring instrument conforms with EN 61 326-1:1997

- Hinweise**
- Batterien einlegen, das Gerät schaltet ein auf Dauerbetrieb
 - Überwachen der Batteriekapazität
 - Erscheint Batteriesymbol im Display kann wie folgt noch im Dauerbetrieb gemessen werden:
 - testo 608 - H1 ca. 14 Tage
 - testo 608 - H2 ca. 8 Tage (bei blinkendem Alarm)
 - Kein Verlust der Einstellungen bei Batteriewechsel.

- Instructions**
- Put in batteries, the instrument switches to continuous operation
 - Battery capacity is monitored
 - If the battery symbol appears in the display, you can still measure in continuous operation:
 - testo 608 - H1 approx. 14 days
 - testo 608 - H2 approx. 8 days (flashing alarm)
 - Settings are not lost when battery is changed.

Batterie anschließen (auf richtige Polung achten)
Connect battery (ensure polarity is correct)

MIN/MAX-Wert anzeigen
Displaying MIN/MAX value

Reset MIN/MAX-Wert
Resetting MIN/MAX value

Messgrößen einstellen (td, %rF)
Setting parameters (td, %RH)

Technische Daten testo 608-H1/H2 - Technical Data testo 608-H1/H2

Messgrößen Parameters	Feuchte / Temperatur (°C, °F) / Taupunkt Humidity / Temperature (°C, °F) / Dew point
Messwertaufnehmer Sensor	Feuchtesensor / NTC Humidity sensor / NTC
Messbereich testo 608 - H1 Measuring range testo 608 - H1	10...95 %rF / %RH 0...+50 °C / 32...+122 °F -20...+50 °Ctd / -4...+122 °Ftd
Messbereich testo 608 - H2 Measuring range testo 608 - H2	2...98 %rF / %RH -10...+70 °C / 14...+160 °F -40...+70 °Ctd / -40...+160 °Ftd
Genauigkeit testo 608 - H1 Accuracy testo 608 - H1	± 3 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C / ± 1°F (bei/at +25 °C/77 °F)
Genauigkeit testo 608 - H2 Accuracy testo 608 - H2	± 2 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C / ± 1°F (bei/at 25 °C/77 °F)
Auflösung Resolution	0.1 %rF / 0.1 °C 0.1 %RH / 0.1 °C/0.1 °F
Display	LCD, 2-zeilig LCD, 2 lines
Messtakt Measuring rate	18 sec. 18 s
Einsatztemperatur testo 608 - H1 Application temperature for testo 608 - H1	0...+50 °C 32 to 122°F
Einsatztemperatur testo 608 - H2 Application temperature for testo 608 - H2	-10...+70 °C 14...+160°F
Lagertemperatur Storage temperature	-40...+70 °C -40...+160°F
Batterie-Typ Battery type	9 V- Block 9 V block
Batterie-Standzeit Battery lifetime	ca. 1 Jahr Approx. 1 year
Gehäuse Housing	ABS silber mattiert ABS silver matted
Maße (B/H/T) Dimensions (W/H/D)	111 mm / 90 mm / 40 mm
Gewicht Weight	168 g 168 g
Garantie Warranty	1 Jahr 1 year

- Hinweise zum testo 608 - H2**
- Sie können im Gerät einen Alarm einstellen (Display-Anzeige), der ausgelöst wird, wenn die gemessenen Grenzwerte überschritten werden. Die Alarm-Einstellungen sind frei wählbar für die Messgrößen rel. Feuchte, Taupunkt oder Temperatur. Das Festlegen der Grenzwerte für Alarm ist nur für eine Messgröße möglich. Werkseitig ist der Alarm für die Messgröße rel. Feuchte aktiviert.
 - Ihr Gerät kann direkt vor Ort auf einen Referenz-Feuchte-Fühler von Testo abgeglichen werden (weitere Informationen siehe Beilageblatt).

- Notes on testo 608 - H2**
- You can set an alarm (display) which is triggered when the measured limit values are exceeded. The alarm settings are freely selectable for the relative humidity, dew point or temperature parameters. The limit values for the alarm can only be set for one parameter. The alarm for the relative humidity parameter is set by the factory.
 - Your instrument can be calibrated on site to a reference humidity probe from Testo (see Supplementary sheet for more information).

zusätzlich bei testo 608 - H 2

Applies additionally to testo 608 - H 2

Unteren Grenzwert für Alarm anzeigen (wenn aktiviert)
Display lower limit value for alarm (if activated)

Oberen Grenzwert für Alarm anzeigen (wenn aktiviert)
Display upper limit value for alarm (if activated)

Hinweis
Zusätzlich bei testo 608 - H 2
2 mal "MODE" drücken, zurück zum Messmenü

Note
Additionally with testo 608 - H 2
Press "MODE" twice, return to measurement menu

Messgrößen einstellen (°C, °F)

Alarmeinstellungen (nur testo 608 - H 2) / Alarm settings (testo 608 - H 2 only)

Alarm aktivieren / deaktivieren
Activating/deactivating the alarm

Messgröße für Alarm auswählen (% , °C, °F, td)

Select parameter for alarm (% , °C, °F, td)

Anzeige der Grenzwerte für Alarm (Bedingung: ist aktiviert)

Displays limit values for alarm (condition: is activated)

Grenzwerte für Alarm einstellen (Bedingung: ist aktiviert)

Setting limit values for alarm (Condition: is activated)

Über-/Unterschreiten der aktivierten Grenzwerte für Alarm

Exceeding/undershooting the activated alarm limit values

Hinweis
Bei testo 608 - H 2 zusätzlich 3 mal "SET" betätigen, zurück zum Messmenü

Note
Additionally with testo 608 - H 2
Activate "SET" 3 times and return to measurement menu

Hinweis
Das Festlegen der Grenzwerte für Alarm ist nur für eine Messgröße möglich.

Note
The alarm limit values can only be set for one parameter.

Blinkende LED solange, bis "SET" betätigt wird.

Hinweis
Der über- oder unterschrittene Grenzwert bleibt erhalten und wird als MIN/MAX-Wert im MODE-Menü angezeigt. Eventuell Reset der MIN/MAX-Werte durchführen.

Flashing LED until "SET" is confirmed.

Note
The exceeded or undershot limit value is retained and is shown as MIN/MAX values may have to be carried out.

testo

testo 608 - H1/H2

Manual de instrucciones
Mode d'emploi



Datos técnicos de testo 608-H1/H2 - Caractéristiques techniques testo 608-H1/H2

Parámetros / Paramètres	Humedad / Temperatura (°C; °F) / Punto de rocío / Humidité / Température (°C; °F) / Point de rosée
Sensor / Capteur	Sensor de humedad / NTC / Capteur d'humidité / CTN
Rango de medición testo 608 - H1 / Measuring range testo 608 - H1	10...95 %HR / %RH / 0...+50 °C / 32...+122 °F / -20...+50 °Ctd / -4...+122 °Ftd
Rango de medición testo 608 - H2 / Etendue de mesure testo 608 - H2	2...98 %HR / %RH / -10...+70 °C / -40...+70 °Ctd
Exactitud testo 608 - H1 / Précision testo 608 - H1	± 3 %HR/%RH (a/at +25 °C/77 °F) / ± 0.5 °C (à +25 °C)
Exactitud testo 608 - H2 / Accuracy testo 608 - H2	± 2 %HR/%RH (a/at +25 °C/77 °F) / ± 0.5 °C (à +25 °C)
Resolución / Résolution	0.1 %HR/ 0.1 °C / 0.1 %RH / 0.1 °C
Visualizador / Affichage	LCD, 2 líneas / LCD, 2 lignes
Intervalo de medición / Cadence de mesure	18 seg. / 18 s
Temperatura de aplicación para testo 608 - H1 / Température d'utilisation pour testo 608 - H1	0...+50 °C / 0...+50 °C
Temperatura de aplicación para testo 608 - H2 / Température d'utilisation pour testo 608 - H2	-10...+70 °C / -10...+70 °C
Temperatura de almacenamiento / Température de stockage	-40...+70 °C / -40...+70 °C
Tipo de pila / Pile	9 V- cuadrada / 9 V
Vida de la pila / Autonomie pile	aprox. 1 año / env.1 an
Caja / Boîtier	ABS cromado mate / ABS argent mat
Medidas (a/h/l) / Dimensions	111 mm / 90 mm / 40 mm
Peso / Poids	168 g / 168 g
Garantía / Garantie	1 año / 1 an

Instrumento de medición conforme con EN 61 326-1:1997 / Appareil conforme à EN 61 326-1:1997





Instrucciones

- Colocar las pilas, el instrumento cambia a funcionamiento continuo
- Se visualiza la carga de la pila
- Si aparece el símbolo en el visualizador, Vd. aún puede medir en funcionamiento en continuo:
 - testo 608 - H1 aprox. 14 días
 - testo 608 - H2 aprox. 8 días (alarma parpadeando)
- Los ajustes no se pierden mientras se cambia la pila

Instructions

- Mettre les piles, l'appareil se met en utilisation continue
- Contrôle de l'état de charge des piles
- Si le symbole apparaît sur l'écran, les mesures peuvent être poursuivies pour:
 - le testo 608 - H1 env. 15 jours
 - le testo 608 - H2 env. 8 jours (alarme clignotante)
- Pas de perte des réglages lors du changement des piles.

Conectar la pila / test segments / test segment / Menú de medición / Menu mesure





Notas en testo 608 - H2

- Vd. puede ajustar una alarma (se visualiza), que se dispara cuando se sobrepasan los valores límite medidos. Los ajustes de alarma son libremente seleccionables para los parámetros de humedad relativa, punto de rocío o temperatura. Los valores límite para alarma sólo pueden ajustarse para un parámetro. La alarma para el parámetro de humedad relativa se ajusta en fábrica.
- Su instrumento puede calibrarse in situ desde una sonda de humedad de referencia de Testo (ver hoja suplementaria para más información).

Nota pour le testo 608 - H2

- Vous pouvez régler une alarme (s'affiche sur l'écran) qui se déclenche quand la valeur limite mesurée est dépassée. L'alarme est réglable au choix pour les paramètres humidité rel., pt de rosée ou température. La détermination d'une valeur limite n'est possible que pour une grandeur à la fois. L'alarme pour l'humidité relative est activée à l'usine.
- Votre appareil peut être directement étalonné sur site à partir d'une sonde d'humidité de référence Testo (informations complémentaires voir page suivante).


Se aplica adicionalmente a testo 608 - H 2 pour le testo 608 - H 2



Nota Adicionalmente con el testo 608-H2. Presionando dos veces "MODE" regresa al menú de medición para el testo 608 - H 2 appuyer 2 fois sur "MODE", pour le retour au menu mesure


Ajustar parámetros (°C, °F)

Règlage des paramètres (°C, °F)




Nota Adicionalmente con testo 608-H2 Activar "SET" 3 veces y regresar al menú de medición Nota: pour le testo 608 - H 2 Activer "SET" 3 fois et retour au menu mesure

Ajustar alarma (sólo testo 608 - H 2) / Règlage de l'alarme (testo 608 - H 2 seult)



Seleccionar el parámetro para alarma (% , °C, °F, td)


Sélection d'un paramètre (% , °C, °F, td) pour l'alarme



Nota Los valores límite de alarma solo pueden ajustarse para un parámetro. Note Le réglage des valeurs limites de l'alarme n'est possible que pour une grandeur de mesure..


Visualizar valores límite para alarma (condición: está activada)

Affichage des val. limites pour l'alarme (Condition: doit être activée)



Ajustar valores límite para alarma (Condición: está activada)


Règlage des val. limites de l'alarme (Condition: doit être activée)



Sobrepasar/no alcanzar los valores límite de alarma activados

Dépassements des valeurs limites pour l'alarme

Nota Si se ha sobrepasado o no se ha alcanzado el valor límite de alarma (visualizado con), aparece lo siguiente en el visualizador - si no se ha alcanzado el valor límite - si se ha sobrepasado el valor límite y el LED parpadea. Nota Si la valeur limite activée a été dépassée (affichée) - si valeur limite minimale a été dépassée - si valeur limite maximale a été dépassée s'affichent à l'écran, et la LED clignote



El LED parpadea hasta que se confirma "SET". Nota El valor límite sobrepasado o no alcanzado se retiene y se muestra como valor MIN/MAX en el menú MODE. Puede realizarse el reajuste de los valores MIN/MAX Nota Le valeur limite min. ou max. est enregistrée et est affichée en tant que valeur MIN/MAX dans le menu MODE. Effectuez éventuellement un reset des valeurs MIN/MAX ..

testo

testo 608 - H1/H2

Manuale di istruzioni
Manual de Instruções



Strumento di misura conforme a EN 61 326-1:1997
Instrumento conforme Norma EN 61 326-1:1997

Istruzioni
Una volta inserita la batteria, lo strumento inizierà a funzionare in modo continuo
La capacità della batteria è monitorata
Anche quando sul display appare il simbolo della batteria (allarme lampeggiante), è comunque possibile misurare in modo continuo:
- per circa 14 giorni con testo 608 - H1
- per circa 8 giorni con testo 608 - H2
Al momento della sostituzione della batteria, le impostazioni vengono conservate.

Instruções:
Introduzir as baterias, o instrumento é ativado em operação contínua
Monitoramento da carga da bateria
Se aparecer o símbolo de bateria, o instrumento poderá ainda operar continuamente por:
- texto 608 - H 1 cerca de 14 dias
- texto 608 - H 2 cerca de 8 dias (Com alarme piscando)
O instrumento mantém as configurações do usuário na troca da bateria.


Dati tecnici testo 608-H1/H2 - Technical Data testo 608-H1/H2

Table with technical specifications for testo 608-H1 and H2, including sensor type, measurement range, precision, resolution, display type, battery, and dimensions.

Note su testo 608 - H2
È possibile impostare una spia di allarme (a display) che entra in funzione quando vengono superati i valori limite. Tali impostazioni sono selezionabili liberamente per i parametri di umidità relativa, punto di rugiada o temperatura. I valori limite possono essere fissati solo per un parametro. L'allarme per il parametro di umidità relativa è preimpostato. Lo strumento può essere calibrato sul campo utilizzando una sonda di riferimento per l'umidità Testo (v. Scheda supplementare per ulteriori informazioni).

Notas do texto 608 - H2
O instrumento permite a seleção dos valores limites para o alarme (Indicação no Visor), que é acionado quando os valores limites são excedidos (MIN/MAX). A definição dos valores limites só é permitido para um parâmetro. O instrumento vem de fábrica com o alarme ativado para umidade relativa.

Inserisci la batteria / Introduzindo as baterias



Visualizza i valori MIN/MAX


Valores MIN/MAX

Reimposta i valori MIN/MAX / Apagando os valores MIN/MAX

Apagando os valores MIN/MAX

Imposta i parametri (td, %UR) / Definindo os parâmetros (td, %UR)


Definindo os parâmetros (td, %UR)



Nota: Solo con testo 608 - H2. Premere due volte il tasto "MODE" e ritornare al menù di misura. Nota: Adicional para o Higrômetro de Alarme, pressionar 2 vezes "MODE" para voltar ao menu de valores.


Imposta i parametri (°C, °F) / Definindo os parâmetros (°C, °F)

Definindo os parâmetros (°C, °F)




Nota: Solo con testo 608 - H 2. Premere 3 volte il tasto "SET" e ritornare al menù di misura. Nota: Adicional para o texto 608 - H 2, pressionar 3 vezes "SET", volta para o menu de valores.

Impostazioni per l'allarme (solo per testo 608 - H 2) / Definindo Valores Alarme (só texto 608 - H 2)



Seleziona il parametro di allarme (% , °C, °F, td) / Escolher o parâmetro para alarme (% , °C, °F, td)


Escolher o parâmetro para alarme (% , °C, °F, td)



Nota: I valori limite di allarme possono essere fissati solo per un parametro. Nota: A definição do valor de alarme é permitido para somente um parâmetro.


Visualizza i valori limite di allarme (condizione: è attivato) / Mostrando os limites de alarme (Condição: está ativo)

Mostrando os limites de alarme (Condição: está ativo)



Imposta i valori limite di allarme (condizione: è attivato) / Definindo os limites de alarme (Condição: está ativo)


Definindo os limites de alarme (Condição: está ativo)



Aumenta/riduci i valori limite di allarme attivati / Superado os limites Máximo/Mínimo para o Alarme

Superado os limites Máximo/Mínimo para o Alarme

Nota: Se i valori limite di allarme attivati (visualizzati con vengono superati, sul display appaiono i seguenti simboli: - se il valore limite MIN viene superato e il LED lampeggia. - se il valore limite MAX viene superato e il LED lampeggia. Nota: O limite de alarme sendo ativado (indicado por) aparecerá no visor no caso o limite seja superado: - Abaixo do limite mínimo e o LED ficará piscando.



Il LED continua a lampeggiare finché non viene premuto il tasto di conferma "SET". Nota: I valori MAX e MIN raggiunti (oltre i limiti impostati) vengono conservati e visualizzati come valori MIN/MAX nel menù MODE. È comunque possibile reimpostare i valori MIN/MAX. O LED piscará, até que "SET" seja pressionado. Nota: O valor da superação dos limites ficará indicada como MIN/MAX no menu MODE. Pode-se apagar então os valores MIN/MAX.

testo

testo 608 - H1/H2

Handleiding Bruksanvisning



Meetapparaten conform EN 61 326-1:1997
Mätinstrumentet uppfyller EN 61 326-1:1997

Instructies

- Batterijen plaatsen, het meetapparaat schakelt in op continue werking.
- Controle van de batterijcapaciteit
- Als het batterijsymbool verschijnt in het display, dan kan er nog ca. 14 dagen worden gemeten als testo 608 - H 1.
- testo 608 - H 2 ca. 8 dagen (bij knipperend alarm).
- Bij vervanging van de batterij gaan de instellingen niet verloren.

Anvisningar


- Sätt i batterierna - instrumentet växlar till kontinuerlig drift
- Batterikapaciteten övervakas
- Om batterisymbolen visas i displayen kan du ändå fortsätta att mäta i kontinuerlig drift:
- testo 608 - H 1 c:a 14 dagar
- testo 608 - H 2 c:a 8 dagar (blinkande alarm)
- Inställningarna går inte förlorade vid batteribytet.

Batterij aansluiten

(let op de juiste polariteit)


Anslut batteriet
(vänd batteriet rätt)

Segmenttest / Segmenttest




MIN/MAX-waarden tonen

Visa MIN/MAX-värde



Reset MIN/MAX-waarde

Nollställa MIN/MAX-värde




Opmerking
Aanvullend bij de testo 608 - H 2
2 keer "MODE" indrukken om terug te komen in het meetmenu

OBS!
Med testo 608 - H 2 ska du dessutom trycka på "MODE" två gånger och återgå till mätmenyn.

Meetgrootheden instellen

Ställa in parametrar (td, %RH)



Technische gegevens testo 608-H1/H2 - Tekniska data testo 608-H1/H2

Meetgrootheden Parametrar	vocht / temperatuur (°C; °F) / dauwpunt Fukt / Temperatur (°C; °F) / Dagdpunkt
Meetwaardenopnemer Sensor	vochtsensor / NTC Fuktensor / NTC
Meetbereik testo 608 - H1 Mätområde för testo 608 - H1	10...95 %rF / %RH 0...+50 °C / 32...+122 °F -20...+50 °Ctd / -4...+122 °Ftd
Meetbereik testo 608 - H2 Mätområde för testo 608 - H2	2...98 %rF / %RH -10...+70 °C / 14...+160 °F -40...+70 °Ctd / -40...+160 °Ftd
Nauwkeurigheid testo 608 - H1 Noggrannhet för testo 608 - H1	± 3 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C / ± 1 °F (bei/at +25 °C/77 °F)
Nauwkeurigheid testo 608 - H2 Noggrannhet för testo 608 - H2	± 2 %rF/%RH (bei/at +25 °C/77 °F) ± 0.5 °C / ± 1 °F (bei/at 25 °C/77 °F)
Resolutie Opplösning	0.1 %rF/0.1 °C 0.1 %RH/0.1 °C/0.1 °F
Display	LCD, 2 regels
Display	LCD, 2 rader
Meetfrequentie	18 sec.
Loggintervall	18 sek.
Inzettemperatuur testo 608 - H1 Arbetstemperatur för testo 608 - H1	0...+50 °C 32 to 122 °F
Inzettemperatuur testo 608 - H2 Arbetstemperatur för testo 608 - H2	-10...+70 °C 14...+160 °F
Opslagtemperatuur Förvaringstemperatur	-40...+70 °C -40...+160 °F
Type batterij Batterityp	9 V-blok 9 V-blok
Levensduur batterij Batteriliv	ca. 1 jaar Ca: 1 år
Behuizing Instrumenthus	ABS zilver gematteerd ABS, matt silverfärg
Afmetingen (b/h/d) Mått (B/H/D)	111 mm / 90 mm / 40 mm
Gewicht Vikt	168 g 168 g
Garantie Garanti	1 jaar 1 år

Instructies testo 608 - H 2


- U kunt in de meter een alarm instellen (Display weergave), die geactiveerd wordt wanneer de gemeten grenswaarde overschreden wordt. De alarm-instellingen zijn vrij te kiezen voor de meetgrootheden relatieve vochtigheid, dauwpunt of temperatuur. Het vastleggen van het alarm van de grenswaarde e für Alarm is slechts voor één meetgroothed mogelijk. Vanaf de fabriek is het alarm voor de meetgroothed relatieve vochtigheid geactiveerd.

Anmärkning om testo 608 - H 2

- Du kan ställa in ett alarm (displaysymbol) som löser ut när ett gränsvärde överskrids. Alarminställningarna är fritt valbara för relativ fuktighet, dagdpunkt eller temperatur. Alarmets gränsvärden kan enbart ställas in för en parameter. Alarmet för relativ fuktighet ställs in på fabriken.


aanvullend bij de testo 608 - H 2

Tillägg för testo 608 - H 2



Meetgrootheden instellen

Ställa in parametrar (°C, °F)




Opmerking
Bij de Alarm-Hygrometer aanvullend 3 keer "SET" indrukken om terug te komen in het meetmenu.

OBS!
Med testo 608 - H 2 ska du dessutom aktivera "SET" 3 gånger och återgå till mätmenyn.

Alarminstellingen (alleen testo 608 - H 2) / Inställning av alarm (enbart testo 608 - H 2)


Alarm activeren/deactiveren

In-/urkoppling av alarm



Meetgrootheden voor alarm selecteren

Välja parameter för alarm (% , °C , °F, td)




Opmerking
Het vastleggen van het grenswaardenalarm is slechts voor één meetgroothed mogelijk.

OBS!
Alarmgränsvärdena kan bara ställas in för en parameter.


Weergave van grenswaardenalarm

Visa alarmgränsvärde (Villkor: ska visas)



Grenswaardenalarm instellen

Bedingung: ist aktiviert



Ställa in alarmgränsvärden

Villkor: ska vara aktiverad

Boven-/onderschrijden van het geactiveerde grenswaardenalarm


Över-/underskridning av aktiverade alarmgränsvärden

Opmerking
Als het geactiveerde grenswaardenalarm (weergegeven wordt met) verschijnt de boven- en onderschrijding in het display

- bij onderschrijding
- bij overschrijding und es blinkt das LED.

OBS!
Om det aktiverade alarmgränsvärdet (visas med) har över- eller underskridits, visas följande symboler i displayen

- när gränsvärdet överskrids
- när gränsvärdet överskrids och lysdioden blinkar.



LED knippert totdat "SET" bevestigd wordt.

Opmerking
De boven- en onderschreden grenswaarde blijft behouden en wordt als MIN/MAX-waarde in het MODE-menu weergegeven. Eventueel een Reset van de MIN/MAX-waarde doorvoeren.

Lysdioden blinkar tills "SET" bekräftas.

OBS!
Det över- eller underskridna gränsvärdet lagras och visas som MIN-/MAX-värde i MODE-menyen. MIN-/MAX-värdena kan behöva nollställas.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [AntiStatic Control Products](#) category:

Click to view products by [Testo](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[13505](#) [13870](#) [14404](#) [20-053-0017](#) [2229](#) [2231](#) [3039](#) [37061](#) [39792](#) [42470](#) [XON-ASB4X30](#) [XON-ASB4X6](#) [XON-ASB6X30](#) [09813](#) [09857](#)
[XON-ASB8X10](#) [XON-ASB6X10](#) [19695](#) [09037](#) [68101](#) [68103](#) [73741](#) [13515](#) [13869](#) [13868](#) [13485](#) [13457](#) [13245](#) [13332](#) [13205](#) [13135](#) [91070](#)
[8031](#) [8523](#) [13080](#) [13215](#) [157](#) [ROLL BEIGE 1.0](#) [VERAX1R-300R](#) [17260](#) [66051](#) [12550](#) [19863](#) [09121](#) [73831](#) [13340](#) [13338](#) [04541](#) [19696](#)
[16104](#) [SPI-20686](#)