

UWAGA: Programatory przeznaczone są do pracy w systemie operacyjnym Windows XP/Vista/7/8. Wymagana jest wcześniejsza instalacja sterowników.

A. Instalacja sterowników i oprogramowania

1 Sterowniki AR95x znaleźć można na dołączonej do programatora płycie.

W przypadku braku płyty, oprogramowanie i sterowniki można pobrać ze strony: <http://www.apar.pl/download/oprogramowanie>



UWAGA! (dotyczy AR955)

Dla Windows 7/8 należy najpierw wyłączyć opcję automatycznej aktualizacji sterowników (Panel Sterowania->Zaawansowane Ustawienia Systemu->Zakładka Sprzęt->Przycisk Ustawienia instalacji urządzeń->Wybrać "Nie, pozwól mi wybrać, co robić"->Przycisk Zapisz zmiany)

2 Uruchom program instalacyjny sterowników. W zależności od typu kabla na płycie firmowej APAR umieszczony jest on w katalogu:


- \Drivers\AR956,
- \Drivers\AR955-USB\P2 (lub P1\PL-2303),
- \Drivers\AR955-USB\01\OTi-6858

3 Podłącz programator do portu USB komputera



Jeśli sterowniki zostały poprawnie zainstalowane w Menadżerze Urządzeń systemu Windows w gałęzi Porty COM i LPT pojawi się pozycja:

- USB Serial Port (COMx) dla programatora AR956
- Profilic USB-to-Serial Comm Port (COMx) dla kabla PL-2303 (AR955/P2)
- OTi USB-to-Serial Comm Port (COMx) dla kabla OTi-6858 (AR955/OTi)



4 Zainstaluj z płyty firmowej APAR oprogramowanie ARSoft-WZ1. Instalator znajduje się w katalogu \Software.

Warto również sprawdzić dostępność aktualizacji na stronie:
<http://www.apar.pl/download/oprogramowanie.html>

B. Programowanie urządzeń


5

Podłącz zasilanie w programowanym urządzeniu a następnie wtyk programatora. W przypadku programowania programatorem AR956 przetworniki zasilane są wprost ze złącza USB i nie wymagają dodatkowego zasilania.

6

Uruchom ARSoft-WZ1 i w oknie "Opcje programu" ustaw numer przydzielonego portu COM (patrz punkt 3) oraz prędkość transmisji w zależności od typu programowanego urządzenia:

- 2400 bit/s dla przetworników (np. AR580, AR592, AR593),
- 19200 bit/s dla pozostałych urządzeń (np. regulatorów AR6x2).




7

Kliknij "Połącz" a następnie po nawiązaniu komunikacji z urządzeniem "Parametry"



8

Ustaw wszystkie parametry wymagające zmian, a po zakończeniu kliknij zatwierdź zmiany. Po zamknięciu okna "Edycja parametrów" kliknij "Odłącz". Możesz przystąpić do konfiguracji następnego urządzenia.



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Board Mount Temperature Sensors category:

Click to view products by Apar manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5962-8757102XA](#) [66F115](#) [MCP9808-EMS](#) [MCP98242T-BEMNY](#) [MCP9843T-BEMC](#) [EMC1063-1-ACZL-TR](#) [NCT218FCT2G](#)
[O53GAB175A-160Y](#) [OH10/62,112](#) [3610085020002](#) [389049M9527](#) [TC622EAT](#) [TC6501P095VCTTR](#) [TC6501P105VCTTR](#)
[TC6501P125VCTTR](#) [MCP9802A0T-M/OT](#) [MCP9803T-M/SN](#) [MCP9843-BEST](#) [TC6501P115VCTTR](#) [TC6502P065VCTTR](#)
[ADM1023ARQZ-REEL](#) [ADM1024ARUZ-REEL](#) [ADM1032ARMZ-1RL](#) [AT30TS74-U1FMBB-T](#) [AT30TS74-U1FMAB-T](#) [AT30TS74-U1FMCB-T](#) [AT30TS74-U1FMDB-T](#) [ADT7483AARQZ-RL](#) [ADT7481ARMZ-REEL](#) [ADT7463ARQZ-REEL](#) [MCP98243T-BEMNY](#)
[MCP98243T-BE/MC](#) [66L080-0226](#) [MAX31820MCR+T](#) [MAX1452CAEC8H](#) [DS1780E](#) [TMP05BKSZ-REEL7](#) [5962-8757103XA](#) [WTK-14-36/N](#) [E52-CA6D-N 4M](#) [MCP98244T-BEMNY](#) [MCP9802A5T-MOT](#) [MAX6581TG9A+T](#) [DS75S-C11+T&R](#) [S-58LM20A-I4T1U](#)
[MAX6501UKP120+T](#) [MCP98243T-BE/ST](#) [AT30TS01-MAA5M-T](#) [NCT375DR2G](#) [DS18S20-SL+T&R](#)